

Skitunet Boligsameie

Nyt livet i fred - med byen like ved



Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet

1. Heisalarm

Alarmknappen som er installert i heisene våre fungerer ikke lenger på grunn av brudd i en kabel i vårt område. Telenor har informert oss om at denne feilen ikke vil bli utbedret da det er besluttet at hele kobbernettet til Telenor skal fases ut i løpet av kort tid. Kone Heis som vi har avtale med jobber med en GSM-løsning som vi håper vil være på plass om kort tid.

Kabelbruddet vil også berøre de av våre beboere som fortsatt har fasttelefon, og Telenor vil kontakte disse direkte for alternativ løsning.

2. Utebelysning

Mange har sikkert registrert at utebelysningen på deler av området vårt ikke har fungert tilfredsstillende i sommer. Dette skyldes en jordfeil et eller annet sted på området, og som medfører at sikringen slår ut hver gang det er regn/fuktig vær. Assemblin Elektro har hatt utfordringer med å lokalisere hvor feilen ligger, men jobber nå systematisk med å sjekke alle lamper/koblinger/kabler for å lokalisere problemet.

3. Møllerbygget

Prosjektleder informerer om at den hvite veggen som vender mot Skitunet vil bli kledd med lekter/spiler i et materiale som vil gi et visuelt uttrykk tilnærmet det som sees på Solberg Skole på andre siden av Søndre Tverrvei. Tiltaket forutsetter godkjennelse av leietaker (BMW).

4. Klipping av hekker

Sameiet vil også i år besørge klipping av hekker på området, og det vil bli utført i løpet av kort tid. Høyden på hekkene vil etter klipping ha en tilnærmet høyde som beskrevet i våre Trivselsregler

5. Elvestein

I tråd med vedtak på årsmøtet 27.02.2019 har det i løpet av sommeren blitt lagt ut elvestein på takarealene i 4. etasje.

Styrets kontaktinformasjon:

Epost: skitunetboligsameie@gmail.com Hjemmeside: www.skitunet.no Mobil: 468 48 798